


מסור עגול נטען 7/4" ללא
40V (2X20V)

SKIL®

3572



הוראות הפעלה מקוריות

HE





1

3572


40V Max
36 Volt

2,0 Ah
2,5 Ah
5,0 kg


4,0 Ah
5,0 Ah
5,3 kg



n₀
5300 /min



2



3



4






5




6







10



11




(12)




(13)




14




15




16



17



18



מסמך עגול בטען "4/7 ללא פוחמים (2X20V)

מבוא

- כל זה מיועד לחיתוכים ארכיטים ורוחביים של עצם חיתוכים ישרים וכן חיתוכים זוויתיים עד 53°
- כל זה אמור מועד לשימוש מקצועי
- קרואו ושמור מדריך הוראות זה

נתוני טכניים

רכיבי המקשר

A	מפתח משושה
B	איסון עבר מפתח משושה
C	לחצן געיל ציצת
D	בריח להב
E	ליל
F	מן תחתון
G	דוושה לפחיתה המגן התחתון
H	משחת הדוק
J	ידית קבועה עמק היפסו
K	לווחת רעל
L	מחoon עמק חיתוך
M	ידית להתקמת זווית החיתוך
N	מחoon זווית חיתוך
P	בורר להתקמת מעצורי קבה של 90°
Q	מחoon קו חיתוך
R	מתקם שואב אבק
S	ידית אחרית
T	ידית קדמית
U	פקץ עציריה 45°
V	אuator LED
W	מagnet בטיחות
Y	מagnet הדק
Z	ודורך מוביל
AA	IDA להתקמת מדריך מוביל
BA	חיצוי אוורור
CA	לחצן מחoon רמת הסוללה
II	סגור

בטיחות

- מציאות העולמים להציג את האבק או האדים.
- (ב) בקשר מדלים ומונובי אוחז להתקתקן המקשר החשמלי בעת הפעלתו. השוחה דעת עלול לגרום לכל לאבד שליטה.
- (2) בטיחות חשמלית
- (א) התקקים של המקשר החשמלי צריכים להיות מתחאים לשקען. לטולם אל תשנו את התקען בכל צורה שהיא. אל תשתמוו במתאים עbor תקעים של מקשרים חשמליים בעלי הארקה. תקעים שלא שנוו ושקעים מתחאים יופחו את הסיכון לשוק חשמלי.
- (ב) הימנוו מגנע עם משתחים בעלי הארקה, כגון צינורות, רדייאטורים, כיריים ומקררים. יש סיכון בגבנה להלם החשמלי אם הגוף שלם מוארך.
- (ג) אל תחשפו את המקשר החשמלי לגשם או לתנאים רטובים. יים והוכסום אל המקשר החשמלי ויבורו את הסוכה להלם החשמלי.
- (ד) אל תפעילו לחץ על הכלל עלולם תשתמשו בכבל על מנת לשאת, למשוך או להוציא את המקשר החשמלי מן השקען. שימרו על הכלל החקק ממקורות חום, שון, קותות חדים או חלקים נעימים. כבילים ניזוקים או מלופפים מבקרים את הסיכון לשוק חשמלי.
- (ה) בעת הפעלת המקשר החשמלי בחוץ, עשו שימוש בכבל פארץ המתחאים לשימוש בחוץ. השימוש בכבל מאריך המתחאים לשימוש בחוץ מחייב את הסיכון לשוק חשמלי.
- (ו) אם אין מנעה מהפעלת המקשר החשמלי במקום לח, עשו שימוש במוסר פחט (DRC) להגנה על המתחה. השימוש במוסר פחט את הסיכון לשוק חשמלי.
- (3) בטיחות אישית
- (א) השאירו דרכיהם, הבינו מה שאותם עושים והשתמשו בשכל הישר כאשר אתם משתמשים במקשר החשמלי, נא לא להשתמש במקשר החקק ממקורות חום, גען בטיחות גנד החלקה, השינה של סמיים, ליכוהו או תורפות. גען אחד של חומר תושומת לב בעת הפעלת המקשר החשמלי עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.
- (ב) השתמשו בצד ימין הגנה אישי, חבשו תמיד מגני עיבויים. כאשר געשה שימוש בצד ימין הגנה כנון מסכת אבק, גען בטיחות גנד החלקה, כובעים קשים או מנני אוזניים, בגיןם המתחאים, הדבר פוחתת את הסיכון לפציעות אישיות חמורות.
- (ג) יש להימנע מהפעלה מקרית וודאו שהמתחן נמצא במצב כבוי לפני חיבור של מוקור מתח / או אמוד האספקלה, לפני הרמת המקשר החשמלי או נשיאתו. נשיאת של מקשרים חשמליים כאשר האבצע שלכם מוקומת על המתחן או חיבור מוקומת מתח למקשרים חשמליים הנמצאים במצב פעול, מחייבים אזהנות.
- (ד) חיטו כל כייל כוונון או מפתח ברגום לפוי ההפלה של המקשר החשמלי. מפתח ברגום או כייל כוונון המוצמד אל חלק מסווג של המקשר החשמלי עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.
- (ה) אל גנטו להתחמת רוחק מדי. שימרו לעד איזין בטוחים בכל זמן. הדבר מאפשר שריליטה טובה יותר במקשר החשמלי בנסיבות לא צפויים.
- (ו) לבשו בגדים מתאימים. תל תלבשו בגדים רפואיים או תכשיטים. שימשו על כל הגוף שלכם ועל כלקי ביגוד הרחק מחלקיים נעים. בגיןם רפואיים, כבושים או שערר אורך לטלוליה להחיפה בלבולקים הנעימים.
- (ז) אם המקשרים מנגעים ביחד עם חיבור להזאת אבק ומתקני איסון, ואו שאלו מוחברים להקלח והשימוש בהם הנושא באופן נכון. השימוש במתקנים לאיסון אבק יכול לחייב הפעחת סכנת הקשרות לאבק.
- (ח) נקטו זהירות בעת השימוש במקשר החשמלי גם לאחר שרחתם בקיים בשימושו, ואל תיתנו לנוחיות השימוש שלכם לפופע ואותכם לשאנגים והעתלים עקרונות הבטיחות פועלן לא זהירה עללה לה פצעה חמוצה בהבראה שנייה.
- (4) השימוש והטיפול במקשר החשמלי
- (א) אל תפעילו כוח על המקשר החשמלי. המקשר החשמלי הוכחן יבצע עבוזותם בצוואה טוביה ווותחה יותר בקבוק בו הוא תוכנן לפעול

- (1) **לרכ' חתון**
 א) סכנה יש לחזק את הדינם מאדור החיתוך ומלהב. שמו את היד השניה שלכם על ידי העוז, או בית המונע אם שני הדינם מוחזקוט אט המסוכן, הלהב לא יוכל לחותך אותו.
- (ב) אל תנסו להציג אל מתחת לחומר העבודה. המן אין יכול להן עליים מפני הלהב שנמצא מתחת לוחמי החיתוך.
- (ג) תחאינו את טוונק החיתוך לעובי צורה הבזורה. פחת משן מלאה משני הלהב צריכה להיות גלויה מתחת לחומר העבודה.
- (ד) **עדותם אל הרגל**. אבטחו את חומר העבודה על מנת להקטין את הרgel שלהם. חשוב גורף, או קשיות הלהב או את גודן השטיטה.
- (ה) החזוקין את הכליל החשמלי רק באמצעות משטח האחיזה המבוגדים, בעת יצוין פעולות שבאה לידי שימוש יזקירות קשר עם חיוט מוסתר (מנע חוט "ח'ים" וירום לשוק למפעלי החשופים של הכליל החשמלי "ח'ים" וירום לשוק למפעלי).
- (ו) בשעת רישעה השימושי תמיד במדיר מקובל או במדיר ישר לנקזה. הדבר מספר את דיק החיתוך ומקסין את הסיכוי של קשירת להב.
- (ז) **השתמשו תמיד בהלבים עם גודל וצורה שונים** (הלום לעומת עגון) עבור צוריך. להבים שונים תואימים את חומרת ההרכבה של מסוכן, ובעלן באופן אפקטיבי יותר ורומם לאבדן שליטה.
- (ח) **תעלולם אין להשתמש בסdiskות בבראב** או באומות פגומים או שגויים. סdiskות הלהב והואטם תוכנן במינימום עבור המסורה שלהם, לביצועים אופטימליים ובטיחות הפלטה.
- (2) **סיבות לתגובה לאחור ואחראות קשורות**
- מושג לאלהו או מושג תפוחה פטאומית של להב מסור מכוך, כולל או לא מושג, המונע מעיהת החיתודה בזריזה לכוון המפעל.
 - כאשר הלהב נצטט או נקשר בחזקה על ידי סגירת החתק, הלהב נתкус ותונת המגע מעיהת החיתודה בזריזה לכוון המפעל.
 - אם הלהב מסתפל או לא מושיר בחתק, השינוי בקצת האחיזה של הלהב יכולות לחזור בשרותה היעיל של העוז ולמצור להב לטפס מטרח החתק ולקפוץ בחזרה לכיוון המפעל.
 - מגביה החתק ולקפוץ לאחור או חזרה מטהו מושם לאനות במכשיר החשמלי או צוחל הפעלה נמנועו וניתן למונעו אותה על ידי נקיטת אמצעי דרייהו כמתואר מטהה.
- (א) **שמרו על אחיזה איתנה** אל התגובה אל המסורה ומקמו את זרעווניכם כדי להתנגד אל התגובה לאחיזה. מוקמו גות ופוכם באחד מושג צדי להב, אך לא לקו אחד עם המפעל לאחריו יכולות להנוט לזרום למסור לקפוץ לאחור, אך המפעל יכול לשלוט בכוחות התגובה החזקה לאחור, אם נקטים אמצעי הבטיחות המתאימים.
- (ב) **אם הלהב נקשר, או בעת הפסקת חיתוך מכל סיבה שהיא,** שחררו את הדדק והוחזק את המסורה לאלא גלויה בחורע עד שהלהב ייעז לעצמותו שלעולם לא תונס להסרה את המסורה מהוחר או למשוך את המסורה לאחור בין שלולב בתונעה בלול שלוללה להתרחש מגבה לאחיזה חתק וקפטן בפעולות מהקנות כדי להסיר את הגורם לשירות הלהב. הימנו מידות מסמරם או בריגם.
- (ג) **בבב הפעלה מודח של מסור בחומר העבודה, מרכזו את להב המסורה נקשר הוא עשו לעולות או לעצם מגבה לאחיזה מוחמן העבודה בעת הפעלה מחדש של המסורה.**
- (ד) **תמכקו בזווית גודלים כדי למזער את הסיכון לצביעת להב ותגובה לאחור.** לוחות גודלים נוטים לשען תחת המשקל שלהם. אם למקם מוגדים מתחת לוחות גודלים נוטים לשען תחת המשקל שלהם. רק נקזה הלהב.
- (ה) **אל תשמשו בהלבים קרים או פגומים.** להבים שאיןם דינם או מוגדרם בזרע לא כוננה מיצרים חתק צר הנורם לחיכוך מוגדם, קשיות להב ונגובה לאחור.
- (ו) **דוושות הנעללה להתקמת עומק הלהב והשיקוע חיותות להיות הדוקות ובטוחות לפני יצוון החיתוך.** אם כוונון הלהב משתנה
- (ב) אל תשמשו במכשיר החשמלי אם מtag הפעלה וככבי איננו פעול כל ממשיר חשמלי אשר לא ניתן לשוט בו בעודת המתג הוא מסוכן ויש לתקן אותו.
- (ג) **תנקו את התקע המבוקר החשמלי / או האטיות את מארץ הסוללה** מן המכשיר החשמלי, אם יתכן, לפני ביצוע כל התאהמה, שינוי של אביזרים, או אחסון של מכשירי חשמל אמצעי זהירות למניעון אלו מפחים את סיכון להפעלה קורת של המכשיר החשמלי.
- (ד) **אחסון מכשירים חשמליים** אשר אינם בשימוש הרחק מהישג ידם של ילדים ועל אפשרותו לאkers את ההוראות להפעלתם המכשיר החשמלי או אחסון של מכשירים שעשיים מטוכנים אשר הם בידם של אנשים אשר לא הוכרו להפעלתם האזנים אביזרים או אמצעי זהירותם של לילקים וכל תנאים אחרים אשר הם בידם החקון מכשירים חשמליים ואביזרים. בדקנו "ישו" או לפוך של
 - חולקים נגעים, שבירת של לילקים וככל תגאים אחרים אשר עלולים להשפיע על פעולות המכשיר החשמלי. אם המכשיר החשמלי יונק, יש תקון אותו לפני השימוש בו. האזהות רבתות גורמת לתזוזה מוחזקה לקויה של מכשירים חשמליים.
 - יש שומרו על כל היותרם אחוריו או תחתו כהלה נעלם על כל היותרם בעלי קבוצות דינם יש פחות סיכון לבצע וליקוי יתר לשוט בהם.
- (ז) **השתמשו במכשירים החשמליים, באביזרים, בחתיכות המכשירים וכי' בתהאמם להוראות אלו,** כאשר אתה לקובץ בחשbon את תנאי העבודה ואת העבודה שיש לבעגן שמשו במכשיר החשמלי לפעולות אהירות אשר אליהם הוסיף להסתיים בUMB מוסכך.
- (ח) **שמרו על הדיות ועל חלק האחיזהibusים, נקיים ולא שמן או חומרם סיכה.** יודו ומשטח האחיזה מחליקים לא מאՓרים טיפול כוכן וטלחה במכשירים בUMB לא ציפויים.
- (5) **השימוש והטיפול בסוללה הכל'**
- (א) **הטענו רק עם המטען המצוין על ידי היצרן.** מטען המתאים למאורה סוללה אחד עלול לזייר סכתה או סוללה אחרת ממכשיר החשמלי לפעולות אהירות אשר אליהם הוסיף טיפול.
- (ב) **השתמשו במכשירים חשמליים עם מארץ סוללה המזעדיות להם.** השימוש במארץ סוללה אחרם עלול ליצור סיכון לפיצועות ושרונות.
- (ג) **כאשר מארץ הסוללה איננו בשימוש, שמרו עליו במרקח** מוסום עם עצמים אחרים ממכשיר, כגון מהדקין יין, מटבעות, מסמרים, ברגים או עצמים קיטנים ממכשיר העולאים לבעגן חבורו של מסוף אלחם דלחם מהשנה. ביצוע קצר בין סולפני הסוללה לולול נגרם לכוון לכוון ואשרפה.
- (ד) **בתבניות שימוש לא נאותים, נזול עלול להיפלט מן הסוללה, הימבר שו מגע עםם. אם ישו מגע מקר', שיטוף את האור במכים. אם מתרחש מגע עם העיניים, פנו לעזרה רפואי. נזול הפלטן מן הסוללה עלול לנגרם לרופחה או כוונת.**
- (ה) **אל תשמשו באורך סוללה או ככשיר חשמלי בזוקים או שומו.** סוללות נזוקות או אשר שמו עלולות להתנגה בצוואר לא ציפוי אשר עלולה עלול להסתיים בברשה, פיצוץ או סיכון לפיצעה אישית.
- אל תחשוף את אורך סוללה או את המכשיר אל אש או טמפרטורות גבוהות,** חספה אל אש או טמפרטורות הגבוהות מ-130°C עלול להרום לפיצוץ.
- (ו) **בצע את כל הוראות ההטנהה ואל תעטן את מארץ הסוללה או את הכליל החשמלי מוחץ לטוויה הטמפרטורה המזעדיות בוחראות אל. רגענו לא נכמה או מחוץ לטוויה הטמפרטורה המזעדיות עלולים לנגרם לדק ולהנגולת את הסיכון לשופפת.**
- (6) **שירות**
- א) **בצעו עבודות שירות על המכשיר החשמלי שלכם** באמצעים טכניים שירות מוסמך העשוה שימוש בחALKI חילוף חיים בבלם. הדרב ביטוח שביוחות המכשיר החשמלי שערת.
 - ב) **יעולם אל תבצעו עבודות שירות למארץ סוללה נזוקים.** תיקון שלם אדרי ווללה בזרע להתבצע רק על ידי היצרן או ספק שירות מוסמך.
- اذהרונות בטיחות למסורים מעגליים אלהותם**

השימוש בולאים מהאיים כדי למצוא קוי' שירות נסותים או התקשרות לחברת השירות המקומית לטלפון סיוו' (מגע עם קו' חשמל עלול לגרום לשופפת או לשוק חשמלי, פגעה בקוו גז עלול לגרום לפיזיון; דירה לצינור מים תרם נזק לרשות או לשוק חשמל).

במהלך השימוש

- רמת הרעש בתה הפעולה יכולת לעלות על 85dB(A); השימוש בהגנה לאוונטיים.
- עלולים אל תשמשו בכליל לאוונטי המן המקורית.
- אל תנסו להניע חלקי עובוהם במקוריים.
- אל תעבדו מילר לארכם עם הכל.
- מתקרא שטיחים או תקרה חשלאית או מכנית, כבו מיד את הכליל ונקו את התקען.

לאחר השימוש

- בעת הנחיה של הכליל, כבו תמיד את המגע וודאו כי כל החלקים הנעים הרעשים לפרקיאו מושלח.
- לאחרric יכוב המסורה המוגבל, עלולים אל חפשו את סיבוב להב המסורה על ידי כוח רוחבי המפעיל נדנו.

סולולות

- **סולולות המצוירת טעונה חלקית** (על מנת להבטיח קיבולת מלאה של הסוללה, הטעןআotaה את המלאה בטפטן הסוללה לפני השימוש במכשור החשלי לשך בסוף הראשוני)

השימוש רק בסולולות ובמטעניים הבאים עם כי זה

- סוללה: SKIL BR1x31xxxxxx
- מסנן: CR1x31xxxxxx
- אין להשתמש בסוללה כאשר היא פגומה; יש להחליפה.
- אין לפוך את הסוללה.
- אין לחושף את הכליל/הסוללה לנשמה.
- טמפרטורת בכבה מוגרת (כל/מטען/סוללה):
- 4...40°C
- -20...+50°C
- +20...+50°C
- +50°C
- הסבר על סמלים על גבי הכליל/הסוללה

③ קראו את ההוראות לפניה השימוש

- ④ סולולות בעלות להתחזק בצעת השולחה לאש, אך אל תשרפו סוללה מכל סוגה שהוא.

- ⑤ אחסנו את הכליל/המסטה/הסוללה במקומות שבתוכם הטמפרטורה לא עולה על 50°C.

- ⑥ אין להשאיר כלים חמליים וסולולות ביחד עם חומר פוטוליט בתיים

שימוש

הטענת הסוללה

- קראו את אזהרות הבטיחות ואת ההוראות המספקות עם המטען

הסורה/התקנה של הסוללה ②

רכבת להב המסורה ②

הסיר את הסוללה מהכליל

קחו את המפקח המשושה A מהאוסף B

- לחצו בצד כחור געלית הציר C והחזקו אותו תוך תורן כדי הסרת בורג הלוב D על ידי סיבוב המפקח המשושה A בכיוון השעון (= באותו ציוון כו' החץ המופיע על להב המסורה)

- לחצו את החץ געלית הציר C רק כאשר הכליל נמצא

בקיפאון

שחררו את החץ געלית הציר C

הסירו את און E

- יש לדודג' שמשתחי ההידוק H של האגנסים נק'ם לחולティין

ופנים אל הלוב

- فتحו את המן התקחתן F עם הדושה G והחזקו אותו במנן שאותם מוכרים להב המפעוף עם שי' מדור וחץ המודפס על להב מסור המציג באירועו ציוון כמו החץ על המן התקחתן F

שחררו את און F

E הריכבו את און

- לחצו על החץ געלית הציר C והחזקו אותו בזמן שאותם מהדק את און הלוב עם מפתח משווה 1/8 סובב מעבר להידוק אבען

בזמן החזקה, הדבר עלול לגרום לנזקരה ולמנבה לאחורה. (ז) יש לנוקוט משנה הדירות בעת ייסור לטור קירוט קיימים או אזורים אחרים. הלהב הבולט עלול להתעורר עצמים שיכולים לגרום להנבה לאחורה.

(1) פונקציית מן תחתון

- א) יש לבדוק את המן התקחתן לשגרה כוננה לפחות כל שימוש. אין להפעיל תחנת המתווך אם מנגנון ההתקנת לא כולל מיפוי. לעומת זאת, מנגנון ההתקנת לא כולל מיפוי או בחופשיות וסגור למלבוך התקנת. הם הדרשו נשפט בענות, הרימו את המן התקחתן באמצעות עצמות הדעת. נתוך את התקען, הרימו את המן התקחתן באמצעות עצמות הדעת. הגסונה וודאו נוע בחופשיות ואינו מוגן בגלוב או בכל חלק אחר, כולל סולולות.

(ב) בפעולת קל פיצ' המן התקחתן. אם המן והקפיץ

- אין פונקלים כארה, יש לטפל בהה לבי' השימוש. מן התקנת עשו פעולה באטיות עקב חלקים מוגנים, משקעי גומי או עצבורות לשחרר את המן התקחתן. עבור כל יסור אחד, המן התקחתן צירף פעול באופן אוטומטי.

(ג) יש לבצע נסיגת של המן התקחתן באופן ידי' ריק עבור חתכים

- מיוחדים כגון חיתוכי צילילה וחותוכים מורכבים. הרימו את המן התקנת על ידי' הדסינה וברגע שההרב נכסס לתוחמת, יש לשחרר את המן התקחתן. עבור כל יסור אחד, המן התקחתן צירף פעול באופן אוטומטי.

(ד) שמו לב מיפוי השמן התקחתן מסכת את הלוב לפני הנחה של

- המסות על הסופול או הרצפה. להב לא מונן למסור לכלח אהורה, אשר הוא חוצה את כל מה שנקרה בדרכו. שמו לב למן שלוחוק להלב על עצור לאחר שחזור מתנה.

ażhorot batitiot nosofot

כללי

- כל' זה איןנו מתאים לחיתוך רטוב.
- אין לעזוב נס' חומרים אבסטס (אבסטס נהשษ מסרטן).
- אבק חמורים כגון געליים עוצמתיים, כמה מיינ' עז, מינרלים ומכתת נעלול להזק (מנג'ם או שיטוף האבק עלולים לגרום לאלרגיות או כאב או נזק נסחה למפעול או לעורב אורה); **לבשו מסכת** אבק ונבדו עם מכשיר שאיתיבת בזק כאשר יתן להר מכשיר שכדה.

- סונם מושומים של אבק מסוכנים כמסורנים (כנון אלון ואבק אשורי) במיוחד בשילוב עם תוספים למיזוג עץ, **לבשו מסכת אבק עבדו** עם מסחר שאיתיבת אבק כאשר יתן להר מכשיר שכדה.
- עקב אחר הדרישות ולאוויות הקשושות לאבק בעורו החומרים בהם אטם רצים לעבזה.

- אין להשתמש במסור זבב המכיל עוצמת שולחן למסוך.
- הסתו את הסוללה מהכליל לפני כל התאהמה או החלפת אביזרים.

אביזדים

- SKIL יכולת להבטיח תפקוד מושלם של הכליל רק כאשר געשה שימוש באביזרים מקרים.
- השימוש ורכ' בלהבי מסור התואמים את התוננות האופייניות שנותנה בהוואות הפעלה אלה ואשר בדקדים ומושנים בהתאם ל- EN 847-1

- השימוש רק באביזרים עם התאמת מהירות מוגרת השווה לפוחת ל מהירות הנגבהה בייצור ללא עומס של הכליל.
- יש להשתמש במלבוב מסוכן בקטור מינימלי של 184 מ"מ, בקטור מרבי של 184 מ"מ וחוץ ציר של 16 מ"מ.

- עלולים אין להשתמש בלהבי מסור העשויים מפלדת מהירות נבואה (HSS).
- עלולים אל תשמשו בבדיקה שחשודה בחיתוך עם כל' זה.

לפניהם

- הימנעו מנקוט שיכול להיגרם על ידי' בריכים, מספרים ואלמנטים אחרים בחורר העובה שלם; הסירו את כל המכשור על גבי גוף ומתחת להנבה להיתוך לפני שתחחלו בחיתוך.
- הסירו את כל המכשור על גבי גוף ומתחת להנבה להיתוך לפני שתחחלו בחיתוך.

- **אבלוח את חומר העבודה** (חוור עבודה מהודק עם התקני הידוק או במקום, מוחק בצוואר מאובטחת יותר מאשר בז').

- רוחב החיבור נקבע על ידי רוחב שי הלהב ולא על ידי רוחב גוף הלהב
- בעצם תמיד תחילת חיתוך ייסוון כדי לאמת את זו החיתוך המשעש
- שabit אבק (11) לשימוש בשואב אבק
 - הרכיב או צינור שואב האבק R כדי שימודגס
 - חבר או צינור שואב האבק למאתם שואב האבק R
 - **לעולם אל תיתנו לצינור שואב האבק להפריע למנן התחתון או לפועלות החיתוך**
 - הפעלת הכל (12) הרכיב את הסוללה
 - החזיקו תמיד את הדידט S בחזקה ביד אחת ואת הדידט T בחזקה ידי השנייה הניחו את הכליל כשהקצה הקדמי של הרמל שטוח על משטח העבודה
 - וודאו כי שני המסוראים אינם באتوا במגע עם חומר העבודה הפעלי את הכליל לעילו ידי ללחיצה בראשונה על מגן הבטיחות W (= מתגבשות שלאל נונט נונטיליה) ולאחר מכן מישיכה של החודק Y הכליל צריך לפעול במלאו המהירות לפני שהלהב נכנס אל חומר העבודה המנוקע F נפתח באופן אוטומטי כאשר להב המסור מסנו לחומר העבודה (פותחו את המן התחתון באופן יידי באמצעות יייז G רק לאחר מכן יייזים כוון חיתוך צדיליה)
 - **אין להפעיל את הכליל בכוח (הפעלי לחץ קל ומתמשך על מנת לנמנוע התהממות יתר של הכליל)**
 - **בזמן העבודה, החזיקו את הכליל תמיד ליד צדדיו (האחדה)**
 - לאחר השعلת החיתוך בצד עכבר הצבועים
 - **הבטיחו שהלהב נגיעה לקיפאון מוחלט, לפני שאתם מרים את הכליל מחומר העבודה**
- ### עצצת יישום
- הפגנו תמיד את הצד הטוב של חומר העבודה לפני מטה על מנת להבטיח פיצול מינימלי.
 - השתמשו ורק בהלהב מסור חדים מן הסוג המתאים (13) אכיסים ורקי חיתוך מושפעת באמצעות מספר השינויים להבים בעלי קצה קרביד נשראים חדים עד 30 יותר ממלחים רגליים
 - (14) מסור השתמשו בו רק לתיליה של המסור מדור מקביל Z
 - לביצוע חיתוכים מודיקיים לאורך קצה חומר העבודה ניתן להכניס את הראל התאמת המדריך המקביל AA
 - שחררו את כפטור AA
 - התאימו לרוחב החיתוך הרצוי באמצעות קנה המידה של המדריך המקביל (השתמשו במוחון קו החיתוך Q כהפניית ה-0)
 - (15) חיתוך פוליה
 - הגדרו את עומק החיתוך הרצוי
 - הוט את הכליל קידמה אשר מוחון קו החיתוך Q נמצא בשורה עם קו החיתוך F החיתוך המוסף על חומר העבודה
 - פותחו את המן התחתון F לחומר העבודה, הטשלו את הכליל והוירו רגע לפני שתלהב נכנס לשאלת החיתוך של הכליל באמצעות הקצה הקדמי של הרמל בכקדצות ציר
 - היזו את הכליל בהדרגה כלפי מטה וקידמה
 - ברגע שהלהב נכנס לחומר, שחררו את דודשה G
 - **לעולם אל תמשוך את הכליל לאחר מכן**
 - חיתוך של לוחות גדולים (17) להזמין כרוב לחיתוך על הרצתה, השולחן או שולחן העבודה
 - **הגדרו את עומק החיתוך כר' שתתחכו דרכ' הלוח ולא דרכ'**
- (מבנה החלקה של להב המסור כאשר הוא נתקל בתנודות מוגבלות וכרכ' מפחית את עומס המגע ואת התנגדות לאחר של המטור)
- שחררו את לחץ נשעת הצר C
 - התאמת עומק החיתוך (0-66 מ"מ) לחיתוך באיכות אופטימלית להב המטור לא ציר להאטර יותר 3-מ"מ מהתוחם על חומר העבודה
 - שחררו את הדידט L
 - העיל/הנניין את הרגל K עד לקביעת עומק החיתוך הרצוי בקנה מידה באמצעות מוחון L
 - הדקנו את הדידט J
 - הוציאו על לחץ נשעת רמת הסוללה AC על מנת להציג את רמת הסוללה הוכחית (8) **כארש הרמה הנמוכה ביותר של מוחון הסוללה מתחילה**
 - להברך לאחר לחיצה על לחץ הסוללה AC, הסוללה ריקה
 - כארש רמת של מוחון הסוללה מתחילה להברך לאחר לחיצה על לחץ (8) AC, הסוללה אינה בטוח טמפרטורת הפעלה מופעלת (זרא להלן)
 - **תאות ה-LED V** נדלקת באופן אוטומטי בעקבות לחיצה מרגע הפעלה/ביבו
 - **כארש תאות ה-LED מתחילה להברך, הגנת הסוללה מופעלת (זרא להלן)**
 - הגנה על הסוללה כיבוי כבכיה לפען או שלא ניתן להפעילו, מה?
 - השעונים בגובה מ"מ --> הסירו את העטום והפעלו מחדש
 - טמפרטורת הסוללה אינה בטוחה טמפרטורת הפעלה המוגדרת 20-50 נד+5 מעלות צלזיוס --> רמת לחץ של מוחון AC (8) רמת הסוללה מתחילה להברך בעקבות לחיצה על לחץ (8) המתויה נעד להשלמה תחזרו לטוח טמפרטורת הפעלה הסוללה כמעיט פריקה (ידי להן מיפוי פריקה נעמקה) -->
 - רמת סוללה נמוכה או רמת סוללה גבוהה מוחון מוחון (8) מוצב על ידי מוחון רמת הסוללה בעקבות לחיצה על לחץ AC; יש לשעון את הסוללה
 - אל מושגים להזין על מגן הפעלה/ביבו לאחר הידקון באמצעות אוטומטי: סוללה עלולה להידקון (9) (53-0)
 - **התקמת זווית החיתוך (90°)**
 - שחררו את הכליל עד לקביעת זווית החיתוך הרצiosa בקנה מידה באמצעות מוחון N
 - הדקנו את הדידט M
 - עברו זווית חיתוך העלה על 45°, שחררו את הדידט M, לחזו על קופץ צירית את 45° U על מנת לבצע הטיה אל זווית החיתוך הרצiosa. הדקנו את הדידט M.
 - **בעת חיתוך משופע, עומק החיתוך אינו תואם לערך בסולם עומק החיתוך**
 - בדיקת זווית החיתוך (90°) (9)
 - התייחסו לדיקנו את הרגל K אל עומק החיתוך המקסימלי (7)
 - התקימו והדקנו את זווית החיתוך אל 0°
 - בדקנו אם קיימת זווית של 90° בין להב לתמיהת הרמל עם רביען אם יש צורך בהתחמא, שחררו את הדידט M והשתמשו בבורג ההתקאה P כפי שמודגם (10)
 - מוחון קו החיתוך Q להארך קו החיתוך הרצוי המוסף על חומר העבודה
 - עברו צירץ ישר של 0° או צירץ משופע של 45° המשמש בבורג החיתוך
 - **החלק הרחב של הרגל צריך להיות נטען על החלק המתפרק של חומר התבודה**
 - ניתן לכונן על מנת לבצע יישור עם רוחבי היבי מסור שוניים, עם זאת, יתכן שצד אחד של להב המטור אינו מתיש, ולאחר מכן בחורו אם חומר הפסולין נמצא בצד הפני או הימי או החיצוני של להב

התקינה

- במקורה שהמדריך המקורי מחייב אותו אפשר חיתוך ברוחב הרצוי, הדקן או מסמך תחיכת עץ שורה לחומר עובה כמדורן, והשתמשו בכך ייון של הרול כנדד המדריך^⑧
- מידע נוסף ניתן למצוא באתר www.skil-israel.co.il

תחזוקה/שירות

- כל זה אינו מועד לשימוש מקצצעי.
- שמרו תמייד על כל נקי (במיוחד חריצ' האוורור AB)
- **חסיטו את הסוללה מהכלי לפני היבוק**
- שמרו תמייד על האחור סכבי המנק התחתון F^⑨ נקי (חסיטו אבק ושבבים על ידי נשיפה החוצה באמצעות אויר דחוס או מרושת) יש לנוקות את להב המסورو מיד לאחר השימוש (במיוחד משאריות שרף ודקן).
- אם קיימת תקלת של הכלי למרות הקפודה על הליכי הייצור והבדיקה, הוויקו צרכ' להבחנעו על ידי מרכז שירות לאחר המכירה עברו כל'
- שעודה חשמליים של SKIL.
- שלחו את הכלי לא **מרכז** יחד עם הוכחת רכישתם של סוכן שלכם או לתחנת השירות הקרוב ביותר של SKIL (כתובות כמו גם דיאגרמת השירות של הכלי מופיעות באתר www.skil-israel.co.il).
- שימוש בדשא עקב עמוס יתר או טיפול לא נכון בכלי לא יכול באחריות (לטני) האරויות של SKIL וראו www.skil-israel.co.il או שאל את הספק שלכם).