

### מהגוני - PT 8065

### מגוון (בייץ) על בסיס מים או טינר

**תיאור המוצר:** תמציות מרוכזות לצביעת עץ (שטיפה) בגוונים שונים.

**מאפיינים:** צביעה מוגברת של נקבוביות העץ, צריכה נמוכה, אחידות בגוון ושקיפות מצוינים.

**שימוש:** גיוון העץ לסוגים שונים של רהיטים, ניתן לשימוש כגיוון בלכה – מקסימום 4%.

**משקל סגולי:** 970 גרם/ליטר ( $\pm 0.1$ )

**אחוזי מוצקים:** 27% ( $\pm 2$ )

**כמות למ"ר:** 120-140 גרם לכל שכבה

**תנאי הסביבה בזמן היישום:** טמפרטורה -  $15-25^{\circ}\text{C}$ , לחות – 50%-70%

**חיי מדף:** 10 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

#### יחס ערבוב:

- מינימום דילול 1:3, אחרת תיווצר הפרדה בין העץ ליסוד
- ניתן לדילול עם:
- מים
- טינר PT9030 או אצטון PT9003

#### המלצות יישום:

1. הכנת העץ – ליטוש בנייר גרעין 180
2. הרטבת העץ עם ספוג, המתנה של 3-4 שעות וליטוש חוזר
3. יישום הבייץ – משתנה לפי סוג הבייץ (ראה בהמשך שיטות יישום)
4. התזת יסוד שקוף פוליאוריטני / אקרילי – משתנה לפי סוג העץ והגוון
5. ליטוש
6. התזת לכה פוליאוריטני / אקרילית – משתנה לפי סוג העץ והגוון

#### שיטות יישום:

| על בסיס מים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | על בסיס טינר              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>א. התזה</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• התזת כמות בייץ על העץ (הצפה)</li> <li>• ניגוב במטלית "קימברלי" / מטלית לחה (ספוג משאיר סימנים)</li> </ul> <p>ב. הברשה במטלית / מברשת</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• הצפת המשטח עם כמות רבה של בייץ</li> <li>• ניקוי משאריות בייץ ע"י ניגוב במטלית לחה</li> </ul> | <p>התזה בלבד</p>          |
| שינוי בגוון - בהתזה חוזרת אחרי ייבוש                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | שינוי בגוון – מתכה בכל יד |

### מהגוני - PT 8065 מגוון (בייץ) על בסיס מים או טינר

זמני יבוש ב- 20°C :

ייבוש סופי: דילול בטינר – 30 דקות  
דילול במים – 8-12 שעות

#### הערות:

1. לבחינת הגוון הסופי, חובה תמיד, לפני ביצוע העבודה, להכין דוגמא על אותו עץ ובאותה הלכה.
2. בדילול של 1:3, זמן יבוש הוא מינימום 12 שעות בטמפ' של- 21° C
3. בישום הלבנה על עץ אלון תיתכן ריאקציה כתוצאה מחומציות העץ ואז יופיעו כתמים שחרחרים-ירוקים מתוך הפורים

#### פירוט הגוונים הנוספים הקיימים:

| קוד מוצר | גוון          | קוד מוצר | גוון                  |
|----------|---------------|----------|-----------------------|
| PT 8060  | ירוק          | PT 8001  | טיק כהה               |
| PT 8061  | רזוזוד        | PT 8002  | אלון כהה              |
| PT 8062  | אגוז כהה      | PT 8004  | אגוז                  |
| PT 8063  | אגוז אמריקאי  | PT 8006  | אגוז אדום             |
| PT 8064  | אגוז בינוני   | PT 8007  | אגוז אפריקאי          |
| PT 8065  | מהגוני        | PT 8030  | לבן לדילול במים בלבד  |
| PT 8066  | פוליסנדר      | PT 8050  | לבן לדילול בטינר בלבד |
| PT 8067  | אגוז          | PT 8051  | צהוב                  |
| PT 8068  | דובדבן        | PT 8054  | כתום                  |
| PT 8069  | מהגוני בינוני | PT 8055  | אדום                  |
| PT 8070  | טיק           | PT 8057  | סגול                  |
| PT 8080  | ונגה          | PT 8058  | כחול                  |
|          |               | PT 8059  | שחור                  |

#### הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.